MECHATROLINK 通信変換器

COM-MY

取扱説明書

All Rights Reserved, Copyright © 2007, RKC INSTRUMENT INC.

IMR02E02-J2 本製品をお使いになる前に、本書をよくお読みいただき、内容を理解された上でご使用く ださい。なお、本書は大切に保管し、必要なときにご活用ください。

本書は COM-MY の使用方法について説明したものです。設置・配線および通信データの 説明については、必要に応じて、以下に示す取扱説明書を参照してください。

- COM-MY 設置 配線説明書 (IMR02E01-J□): ● COM-MY 通信データー覧 (IMR02E03-J□):
 - 製品添付
- COM-MY SRZ 通信データー覧 (IMR02E04-Jロ): 別冊 (ダウンロードまたは別売り)
- □ 別冊の説明書は、当社ホームページからダウンロードできます。 ホームページアドレス: http://www.rkcinst.co.jp/down_load.htm

1. 取扱手順



2. COM-MY **の通信設定**を参照

3. SRZ 機能モジュールの通信設定を参照



- COM-MY 設置·配線取扱説明書 (IMR02E01-J口)
- Z-TIO 取扱説明書 (IMS01T01-J□) を参照

PLC (マスタ) のセルフ コンフィグレーション

データ設定

4.3 プログラミングソフトウェア MPE720 の準備を

4.4 MP2300 (マスタ) のセルフコンフィグレー ションを参照

4.5 | レジスタと O レジスタの読み出し/書き込み

2. COM-MY の通信設定

COM-MYの取り付け、配線を行う前に、通信の設定を行ってください。

電源 ON 状態で、COM-MY 本体をベースから引き抜かないでください。 機器故障の原因となります。

□□ 同一ライン上では、アドレスが重複しないように設定してください。アドレスが重 複すると機器故障や誤動作の原因になります。

2.1 局アドレスと伝送バイト数の設定 -

MECHATROLINK の局アドレスと伝送バイト数を設定します。設定は小型のマイナスドラ イバを使用します。




(出荷値: 61 H)

2.2 ユニットアドレスの設定

ホスト通信のユニットアドレスを設定します。設定は小型のマイナスドライバを使用しま

MODBUS の場合、設定したアドレスに「1」を加えた値が、実際のプログラムで 使用されるアドレスです。




ホスト通信アドレス設定スイッチ 設定範囲: 0~F [0~15: 10 進数] 出荷值: 0

2.3 ホスト通信設定スイッチの設定

ホスト通信設定スイッチで、通信速度、データビット構成、通信プロトコルおよびホスト 通信設定スイッチ設定の有効/無効を設定します。

STOP から RUN にすることで有効になります。また、スイッチ No. 7、8 の設定 は、COM-MYの電源を再度 ON にすることで有効になります。



	1	2	2 ホスト通信速度		
	OFF	OFF			
	ON	OFF			
	OFF	ON	[出荷値]		
	ON	ON			
	3	3 通信プロトコル、データビット構成			
	OFF	RKC 遅 データ	[出荷値]		
ON MODBUS 通信 データ 8 ビット、パリティなし、ストップ 1 ビット					
	7	MECHATROLINK 通信速度			

	8	ホスト通信設定スイッチ (スイッチ No.7 は除く) 設定の有効/無効
	OFF	有効 [出荷値]
		(ホスト通信設定スイッチの設定を有効にする場合に設定)
	ON	無効 (ホスト通信またはローダ通信の設定を有効にする場合に設定)

□ スイッチ No.7 はスイッチ No.8 の設定にかかわらず、常に有効です。

4	5	6	
OFF	OFF	OFF	固定 (変更しないでください)

3. SRZ 機能モジュールの通信設定


OFF 10 Mbps (MECHATROLINK-II)

ON 4 Mbps (MECHATROLINK-I)

3.1 SRZ 機能モジュールのアドレス設定

Z-TIO、Z-DIO、Z-CT モジュールの通信設定は、モジュールアドレスの設定のみ行ってく ださい。SRZ ユニットは、COM-MY と機能モジュール (Z-TIO、Z-DIO、Z-CT モジュール) 間で内部通信を行っているため、機能モジュールの通信プロトコル、通信速度、データビッ ト構成を設定する必要がありません。モジュールアドレスは機能モジュールの種類ごとに 設定します。

川 同一ライン上の同じ種類のモジュールでは、アドレスが重複しないように設定して ください。アドレスが重複すると機器故障や誤動作の原因になります。



3.2 SRZ ユニットのチャネル番号について =

SRZ の機能モジュール (Z-TIO、Z-DIO、Z-CT モジュール) のアドレスを設定すると、 通信上の機能モジュールのチャネル番号が決定します。機能モジュールのアドレスに対し て、チャネルが固定で割り付けられています。


機能モジュールのチャネル番号は以下の式で算出できます。

诵信上のチャネル番号 =

[モジュールアドレス設定 a] × [機能モジュールの最大チャネル数 b] + [モジュール内のチャネル番号]

- ^a 設定が A~F の場合は、10 進数にします。
- ^b Z-TIO モジュールの場合は「4」で計算します。 Z-DIO モジュールの場合は「8」で計算します。 Z-CT モジュールの場合は「12」で計算します。

例: Z-TIO モジュール (4 チャネルタイプ) を2台と、Z-DIO モジュールを2台連結して 4.2 使用機器の設定 💻 いる場合




4. 使 用 例

[出荷値]

本使用例は、以下のシステム構成をもとに説明しています。

4.1 システム構成



■ 使用機器

トールされていること。

- MECHATROLINK 通信変換器: COM-MY: 1 台
- コントローラ (SRZ): Z-TIO モジュール: 3 台

(4 チャネルタイプ: 2 台、2 チャネルタイプ: 1台) Z-DIO モジュール: 1 台

- 株式会社安川電機製マシンコントローラ MP2300
- 基本モジュール MP2300 (JEPMC-MP2300) 通信モジュール 218IF-01 (JAPMC-CM2300)
- MECHATROLINK 専用ケーブル (JEPMC-W6002-01、安川コントロール株式会社製)
- MECHATROLINK 専用ターミネータ (JEPMC-W6022、安川コントロール株式会社製)
- パーソナルコンピュータ プログラミングソフトウェア MPE720 (Ver. 4.41A 以上、株式会社安川電機製) がインス
- 通信ケーブル (RS-232C 接続用、JEPMC-W5311-03 株式会社安川電機製)
- ■全 PLC とパーソナルコンピュータの接続については、MP2300 および MPE720 の取 扱説明書を参照してください。

COM-MY、Z-TIO モジュールおよび Z-DIO モジュールの設定を以下のように行います。

■ COM-MY の設定

局アドレス: 61H [出荷値]

伝送バイト数: 32 バイト [出荷値]

通信速度: 10 Mbps (MECHATROLINK-II) [出荷值]

■全 設定方法は、2. COM-MY の通信設定を参照してください。 ■ Z-TIO モジュールおよび Z-DIO モジュールの設定

モジュールアドレス: Z-TIO モジュール: 4 チャネルタイプ: 0、1

2チャネルタイプ:2

Z-DIO モジュール: 0

■② 設定方法は、3. SRZ 機能モジュールの通信設定を参照してください。

4.3 プログラミングソフトウェア MPE720 の準備 ---

パーソナルコンピュータを MP2300 に接続するために、プログラミングソフトウェア MPE720 の通信プロセスと PLC フォルダを設定します。 すでに設定されている場合は、この操作は必要ありません。

■ 通信プロセスの設定

ここでは、シリアル通信で接続する例を示します。

1. 「YE Applications」フォルダを開き、「Communication Manager」アイコンをダブル クリックすると、画面右下のタスクトレイに「通信プロセス」アイコンが表示されます。 この「通信プロセス」アイコンをダブルクリックします。



诵信プロセスアイコン

2. 「通信プロセス」ウィンドウ内の論理 PT 欄の番号「1」をダブルクリックします。



3. ポート種別で「シリアル」を選択し、詳細ボタンをクリックします。



4. 物理ポートに、シリアル通信で使用する COM ポートを指定し、OK ボタンをクリック します。さらに、「論理ポート設定」ダイアログボックスで OK ボタンをクリックして、 「通信プロセス」ウィンドウに戻ります




- 5. メニューの「ファイル」→「ポート割付保存」を選択して、通信ポート設定値を保存し
- 6. 通信プロセスの設定を有効にするために、通信プロセスを一度終了して、再起動します。
- オーダフォルダと PLC フォルダの作成
- 1. プログラミングソフトウェア MPE720 を起動します。
- 2. 「File Manger」ウィンドウの左側にある「(root)」を選択し、マウスの右クリックで 「新規作成」→「オーダフォルダ」を選択します。
- 3. 「新規作成」ダイアログボックスで、作成するオーダフォルダ名を入力し、OK ボタン をクリックします。



4. 手順 3 で作成したオーダフォルダを選択し、マウスの右クリックで「新規作成」→「PLC フォルダ」を選択します。

(次ページへつづく)

 「PLC 情報」ダイアログボックスで、PLC 名に作成する PLC フォルダ名を入力し、 機種名に「MP2300」を選択して、OK ボタンをクリックします。



6. MP2300 を対象とした PLC フォルダが作成されます。



4.4 MP2300 (マスタ) のセルフコンフィグレーション


マシンコントローラ MP2300 (マスタ) のセルフコンフィグレーションを実行して、MP2300 に COM-MY (スレーブ) を認識させます。

セルフコンフィグレーションはプログラミングソフトウェア MPE720 から実行します。


- セルフコンフィグレーションの実行
- 1. MP2300 と COM-MY を MECHATROLINK で接続し、MP2300 と COM-MY の電源を ON にします。
- 2. プログラミングソフトウェア MPE720 を起動します。
- 「File Manager」ウィンドウで、PLC フォルダを右クリックし、「オンライン」をチェックした後、「ログオン」を選択します。

「オンライン」(オンラインにチェックされた状態): MP2300 本体を参照


「オフライン」(オンラインにチェックされていない状態): パーソナルコンピュータ内のプロジェクトを参照




4.「CPU ログオン」ダイアログボックスで、ユーザ名とパスワードを入力して、OK ボタンをクリックします。



5. 「File Manager」ウィンドウで、「PLC フォルダ」 \to 「定義フォルダ」 \to 「モジュール構成」を選択し、「モジュール構成」をダブルクリックします。



6. 「Engineering Manager」ウィンドウの「コントローラ」グループボックス内で、「モジュール」行が MP2300 となっている箇所の「No.」 行の数値セル (下図では No.00) を右クリックし、表示されたメニューから「モジュールセルフコンフィグレーション」を選択し、セルフコンフィグレーションを実行します。



- 7. セルフコンフィグレーションの実行により、自動的に MP2300 が接続されている COM-MY (スレーブ) を認識します。セルフコンフィグレーションは、数秒間で終了します
- 8. メニューの「ファイル」 \rightarrow 「保存&FLASH保存」を選択して、モジュール構成定義を保存します。


■ 接続の確認

1. 「Engineering Manager」ウィンドウの「モジュール詳細」グループボックス内で、「モジュール] 行が SVB となっている箇所 (COM-MY) の「詳細」行の「MECHATROLINK」セルをダブルクリックします。




2. 「MECHATROLINK」ウィンドウが表示され、接続状態を確認することができます。 下図では COM-MY が MECHATROLINK-II で接続され、IW0010 レジスタから 16 ワードに入力 (レスポンス)、OW0020 レジスタから 16 ワードに出力 (コマンド) が割り付けられている状態を示しています。

「パラメータ設定」タブ



「ステータス」タブ



4.5 | レジスタと O レジスタの読み出し/書き込み -----

4.4 節でセルフコンフィグレーションを実行した状態 (IW0010~IW001F、OW0020~OW002F) で、レジスタリストによるレジスタ (I/O) の読み出し/書き込みを行う手順を示します。

1. MPE720 に「オンライン」で「ログオン」します。

■ セルフコンフィグレーションの実行の手順 1~4 を参照

2. 「File Manager」ウィンドウで、メニューの「ツール」→「レジスタリスト」を選択します。「Register List」ウィンドウが表示されます。



3. 「Register List」ウィンドウで以下のパラメータを設定し、表示エリアをクリックします。設定したレジスタの内容が表示されます。

レジスタ番号:表示開始レジスタ番号

/D: 表示するレジスタ数

/TYPE: 表示タイプ (BIN、DEC、HEX または ASCII)


設定例·

上段のウィンドウ: レジスタ番号: OW0020 /D:16 /TYPE: HEX

→ OW0020~OW002F (MECHATROLINK コマンド)

下段のウィンドウ: レジスタ番号: IW0010 /D:16 /TYPE: HEX

→ IW0010~IW001F (MECHATROLINK レスポンス)



4. データの読み出しと書き込みを行います。

■ データの読み出し手順

- 例: Z-TIO モジュール (4 チャンネル) を 1 台接続している構成で、測定値 (PV) を読み 出す場合
- OW0021 (2ワード目: データ項目指定 DATA_NO) に01FCH (測定値 CH1) を設定します。
 データ項目指定に設定するデータは、COM-MY 通信データー覧 (IMR02E03-Jロ) のレジスタアドレスを参照してください。
- 2. OW0020 (1ワード目の下位バイト: サブコマンドSUB_COM) に0010Hを設定します。 0010H (000000000010000: 2 進数):

データ個数 000、シーケンス番号 01、読み出し指定 0

□ コマンド1ワード目の上位バイトはシステムで予約されていますので、書き込みは行わないでください。

サブコマンド (SUB COM) のビット構成 (コマンド1ワード目の下位バイト)

	ビット No.	名 称	データ範囲
	b0~3	SIZE	17 バイトモード: 0~6 32 バイトモード: 0~13 (0 または最大個数超えた値: 最大個数を読み書きする) データ個数を指定します。
	b4、b5	SEQ_NO	0~3
			現在のシーケンス番号と異なるシーケンス番号を指定し ます。例では、現在を 0 として 1 を指定しています。
	b6	不使用	
	b7	RW	0: 読み出し指定1: 書き込み指定データの読み書き属性を指定します。

3. レスポンスにデータが表示されます。

データ読み出し手順例



例では以下のレスポンスが表示されます。

| IW0011 (2 ワード目: ステータス STATUS): 0014H * | IW0012 (3 ワード目: READ_DATA1) : CH1 の測定値 | IW0013 (4 ワード目: READ_DATA2) : CH2 の測定値 | IW0014 (5 ワード目: READ_DATA3) : CH3 の測定値 | IW0015 (6 ワード目: READ_DATA4) : CH4 の測定値

* 0014H (0000000000010100: 2 准数):

警報なし 0、警告なし 0、コマンド受付可能 1、シーケンス番号 01、設定書込み正常終了 0、読み出し指定 0

ステータス (STATUS) のビット構成

ステータス	ステータス (STATUS) のビット構成		
ビット No.	名 称	データ範囲	
b0	ALARM	0: 正常 1: 異常 (通信エラーまたは機器異常) 警報状態です。	
		0: 正常 1: 警告 (コントローラ通信異常) 警告状態です。	
b2	CMDRDY	0: コマンド受付不可 (Busy: 処理実行中) 1: コマンド受付可能 (Ready) コマンド状態です。	
1.0		コマンド状態です。	
b3	不使用		
b4、b5	SEQ_NO	0~3	
		シーケンス番号です。	
b6	SETERR	0: 設定書込み正常終了 1: 設定書込み異常終了 (異常データ破棄) 最後に実行した設定処理の状態です。	
b7	RW	0: 読み出し指定 1: 書き込み指定 データの読み書き属性です。	
b8~15	不使用		

■ データの書き込み手順

- 例: Z-TIO モジュール (4 チャンネル) を 1 台接続している構成で、CH1~4 の設定値 (SV) に 200 °C を書き込む場合
- OW0021 (2ワード目: データ項目指定DATA_NO) に0ADCH (設定値CH1) を設定します。
 データ項目指定に設定するデータは、COM-MY 通信データー覧 (IMR02E03-Jロ) のレジスタアドレスを参照してください。
- 2. OW0022~OW0025 (3~6 ワード目: WRITE_DATA1~WRITE_DATA4) に、00C8H (200°C) を設定します。
- 3. OW0020 (1ワード目の下位バイト: サブコマンド SUB_COM) に、00A4H を設定します。 00A4H (000000010100100: 2 進数):

データ個数 4 個 (0100:2 進数)、シーケンス番号 02 (10:2 進数)、書き込み指定 1 コマンド 1 ワード目の上位バイトはシステムで予約されていますので、書き込みは行わないでください。

4. レスポンスに書き込んだデータが表示されます。

■ 例外的な動作

● 電源 ON 時

電源 ON 時の初期処理中は、STATUS の CMDRDY ビット (b2) は 0 (コマンド受付不可) です。このとき、I/O 書込みを行った場合は無視され、I/O 読出しを行った場合は 0 を返します。

● 機器エラー時

ALARM (エラーコード) が 00H 以外の場合、または STATUS の ALARM ビット (b1) または WARNG ビット (b1) が、1 (異常) の場合は、機器がエラー状態であることを示します。このとき、I/O 書込みを行った場合は無視され、I/O 読出しを行った場合は 0 を返します。

MECHATROLINK は MECHATROLINK 協会の商標です。 MODBUS は Schneider Electric の登録商標です。

その他	その他、本書に記載されている会社名や商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。			
R	Kc ® 理化工業株式会社	初 版: 2007年3月 [IMQ00]		
	RKC INSTRUMENT INC.	第2版: 2007年11月 [IMQ00]		
本	社 〒146-8515 東京都大田区久が原 5-16-6			
	TEL (03)3751-8111(代) FAX (03)3754-3316	NOV. 2007		