




- 本機器の電源には、ヒューズや電源スイッチは付いていません。必要な場合は、機器の近くに別途設けてください。
- 調節計からの入力信号線はノイズ誘導の影響を避けるため、動力電源線、負荷線から離して配線してください。やむをえず動力用電源の近くに配線する場合は、シールド線を使用してください。
- 線材は、電流容量にあったものを使用してください。
- 主回路端子のボルトは、トルクレンチを使用して締め付けてください。必ず、ボルトの六角部分で締め付けてください。
- ボルトおよび端子ネジは記載された締め付けトルクで、確実に締め付けてください。締め付けが不十分だと感電、火災、発熱の原因になります。
- **圧着端子は、下記指定の圧着端子を使用してください。**

入力端子 (1, 2) および電源端子 (3, 4)	20 A/30 A/45 A/60 A/80 A/100 A		
メーカー	日本圧着端子製造(株) 製		
形番	V1.25-MS3		
適用線材(擦り線)	0.5~1.25 mm <sup>2</sup>		
推奨締め付けトルク	0.4 N·m		
主回路端子 (2/T1, 1/L1)	20 A/30 A 45 A/60 A/80 A/100 A		
メーカー	日本圧着端子製造(株) 製		
形番	V5.5-4 (絶縁付き丸形端子)	R14-6 (丸形端子)	R38-8 (丸形端子)
適用線材(擦り線)	2.63~5.5 mm <sup>2</sup>	10.52~14 mm <sup>2</sup>	26.66~38 mm <sup>2</sup>
推奨締め付けトルク	1.6 N·m	3.8 N·m	9.0 N·m

- 圧着端子などの導体部分が、隣接した導体部分(端子等)と接触しないように注意してください。
- 本機器にはPE端子はありません。従って本機器の接地は必要ありません。
- 降圧トランジン(CH1-4H381-006)は、本機器の電源を降圧する目的以外では使用しないでください。
- 降圧トランジン1台につき、本機器は以下の台数まで接続できます。  
THV-40(20~100Aタイプ): 3台まで
- 出力電圧計は、直列抵抗器を外付けする必要があります。

### ■ 主回路の配線図 [Wiring diagram of main circuit]

**計器用電源電圧と、負荷用電源電圧の位相を合わせてください。位相が合っていないと、正常に動作しません。**



お客様で降圧トランジンを用意する場合は、以下のトランジンを使用することを推奨します。

推奨品: 株式会社中央電機工業 型式: CH1-4H381-006

### 3.2 入力信号の配線


入力信号は、注文時に指定された信号に設定してあります。  
お客様にて入力信号種類を変更したい場合は、THV-40 取扱説明書 (IMR02S03-J口) を参照してください。

### ■ 入力信号の配線方法

1. 入力信号切換スイッチの設定が、注文時に指定した信号に設定されているか確認してください。入力信号切換スイッチは、入出力コネクタの下にあります。



2. 温度調節計などの出力信号線を、本機器の入力端子1番 (+) と2番 (-) に配線します。



THV-40 入力端子の入力インピーダンス 電流入力の場合: 約 50 Ω 電圧入力、電圧パルス入力の場合: 約 30 kΩ	20 A/30 A/45 A/60 A/80 A/100 A M3×7 (5.8×5.8 角座付き)
端子ネジサイズ 20 A/30 A/45 A/60 A/80 A/100 A M3×7 (5.8×5.8 角座付き)	20 A/30 A/45 A/60 A/80 A/100 A M3×7 (5.8×5.8 角座付き)

### 3.3 入出力コネクタの配線

入出力コネクタ (プラグ側) と設定器は別売りです。

### ■ 入出力コネクタピン番号と内容

ピン番号	内容
1	+2.5 V (勾配設定入力)
2	勾配設定入力 (勾配設定器による 0~2.5 V 入力)
3	0 V (勾配設定入力、手動設定入力)
4	手動設定入力 (手動設定器による 0~2.5 V 入力)
5	+2.5 V (手動設定入力)
6	外部接点入力: DI (+)
7	0 V (外部接点入力): DI (-)
8	不使用 (何も接続しないでください)
9	オープンコレクタ出力 (警報出力): DO (+)
10	オープンコレクタ出力 (警報出力): DO (-)

### ■ 入出力コネクタに配線する電線のサイズ

電線は擦り線を使用してください。

擦り線: AWG28-20 (断面積 0.14~0.5 mm<sup>2</sup>)  
むきしろ: 8 mm




### ■ 設定器の配線

**勾配設定器と手動設定器を、両方接続する場合は、0 V の線を外部で接続してください。**


#### ● 外部勾配設定の配線

1. 2、3番に勾配設定器を配線します。



#### ● 外部手動設定器の配線

3. 4、5番に手動設定器を配線します。




### 3.2 入力信号の配線

入力信号は、注文時に指定された信号に設定してあります。

お客様にて入力信号種類を変更したい場合は、THV-40 取扱説明書 (IMR02S03-J口) を参照してください。

### ■ 入力信号の配線方法

1. 入力信号切換スイッチの設定が、注文時に指定した信号に設定されているか確認してください。入力信号切換スイッチは、入出力コネクタの下にあります。




**外部接点入力は、機能の割り付け設定が必要です。  
出荷値は「0: 機能なし」に設定されています。**

**設定方法は、THV-40 取扱説明書 (IMR02S03-J口) を参照してください。**

### ■ 警報出力の配線

- 9、10番に配線します。

リレーを使用する場合は、下図のようにダイオードを配線してください。



出力モード (位相制御):  
出力オフ時漏れ電流:  
外部接点入力:

入力点数: 1 点  
入力方式: 無電圧接点入力  
OFF 状態 (オーブン): 50 kΩ 以上  
ON 状態 (クローズ): 1 kΩ 以下  
接点電流: 5 mA 以下  
開放時の電圧: 約 DC 4 V

取込判断時間:  
50 Hz 時: 100 ms、60 Hz 時: 83.33 ms

電流検出器 (CT) 入力 (オプション):  
入力: 電流検出器 (内蔵)  
入力範囲: 0.0~定格電流 × 2

サンプリング周期: 50 Hz 時: 10 ms、60 Hz 時: 8.33 ms

出力点数: 1 点  
出力種類: オープンコレクタ出力  
出力方式: シングル方式  
許容負荷電流: 100 mA  
負荷電圧: DC 30 V 以下  
ON 時降下電圧: 2 V 以下 (最大負荷電流時)  
OFF 時漏れ電流: 0.1 mA 以下  
-15~+55 °C (動作保証範囲)  
5~95 %RH (結露がないこと)  
絶対湿度: MAX. W. C 29 g/m<sup>3</sup> dry air at 101.3 kPa  
AC 85~264 V [電源電圧変動を含む] (定格 AC 100~240 V)  
50/60 Hz 共用

周波数変動 50 Hz: 48~52 Hz、60 Hz: 58~62 Hz  
最大 5 VA (AC 100 V) 突入電流 5.6 A 以下  
最大 8 VA (AC 240 V) 突入電流 13.3 A 以下  
50/60 Hz 1 分間

絶縁耐圧:  
時間: 1 分間  
① 放熱フィン  
② 主回路端子  
③ 計器用電源端子  
④ 入力端子  
⑤ 警報端子

絶縁抵抗:  
① 放熱フィン  
② 主回路端子  
③ 計器用電源端子  
④ 入力端子  
⑤ 警報端子

定格条件付短絡電流:  
700 A (20 A, 30 A)  
1000 A (45 A, 60 A)  
1400 A (80 A, 100 A)

短絡保護装置 (ヒューズ): 過断容量: 100 kA (20 A~100 A 用速断ヒューズ) UL 非対応  
200 kA (20 A~100 A 用速断ヒューズ) UL 対応

冷却方式: 自然対流  
取付方法: パネル取り付け  
外形寸法: 外形寸法図を参照  
質量: 約 1.3 kg (20 A, 30 A, 45 A)  
約 1.8 kg (60 A, 80 A, 100 A)

規格: 安全規格: UL: UL508 (ファイル No. E177758)  
CE マーキング: cUL: C22.2 No.14 (ファイル No. E177758)  
CE マーキング: 低電圧指令と EMC 指令に対応させるために、必ずノイズフィルタを配線してください。  
(3.1 主回路の配線を参照)  
低電圧指令: EN60947-4-3 (Form 4)、汚染度 2  
定格絶縁電圧: 690 V  
EMC 指令: EN60947-4-3 (Form 4)  
RoHS 指令: EN IEC 63000

初版: 2012年8月 [IMQ00] 第8版: 2023年7月 [IMQ00]

その他、本書に記載されている会社名や商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

**RKC 理化工業株式会社** RKC INSTRUMENT INC.

ホームページ: <https://www.rkcinst.co.jp/>

本社 〒146-8515 東京都大田区久が原 5-16-6  
TEL (03) 3751-8111 (代) FAX (03) 3754-3316

JUL. 2023

技術的なお問い合わせは、カスタマーサービス専用電話 TEL (03) 3755-6622 をご利用ください。