COM-ME-3 [SRZ対応版]

All Rights Reserved, Copyright © 2020, RKC INSTRUMENT INC.

本製品をお使いになる前に、本書をよくお読みいただき、内容を理解されたうえでご使用ください。なお、本書は大切 に保管し、必要なときにご活用ください。本書はCOM-ME-3の通信データについて説明したものです。

設置・配線および詳細な取り扱いや各機能の操作については、必要に応じて、 以下に示す取扱説明書を参照してください。

- COM-ME-3 [SRZ 対応版] 設置・配線説明書 (IMR02E21-J口): 製品添付
- COM-ME-3 [SRZ 対応版] 取扱説明書 (IMR02E23-J□): 別冊 (ダウンロードまたは別売り)

別冊の説明書は、当社ホームページからダウンロードできます。 ホームページアドレス: https://www.rkcinst.co.jp/download-center

1. データマップ項目の説明

通信データマップは、EtherCAT マスタまたはホストコンピュータと SRZ が、COM-ME を通して通信できるデータを まとめたものです。

名 称: 通信データの名称 記号の意味: ロ: SRZ ユニットごとのデータ

チャンネルごとのデータ
 Z-TIO モジュール (2 チャンネルタイプ) の場合は、チャンネル3とチャンネル4の 通信データは無効になります

- 通信アーツは赤切しよります

 ◆: モジュールごとのデータ

 ★: メモリエリア対応のデータ

 ★: メモリエリア対応のデータ

 ★: が熱冷却 PID 制御または位置比例 PID 制御時、各 Z-TIO モジュールのチャンネル2 とチャンネル4 は、膝み出 DI 関御時、各 Z-TIO モジュールのチャンネル4 は、膝み出しの場合は「0」、書き込みの場合は無視されます。 加熱冷却 PID 制御時、各 Z-TIO モジュールの全チャンネル4 は、膝み出しの場合は「0」、書き込みの場合は無視されます。 加熱冷却 PID 制御以外の時、Z-TIO モジュールの全チャンネルは、ままっ出っれ場へ++ につ、書きは、2 の場合(+ 無相き カェオ 読み出しの場合は「0」、書き込みの場合は無視されます。

RKC 通信識別子: RKC 通信データの識別子 MODBUS レジスタアドレス:

MODBUS のレジスタアドレスおよび EtherCAT のデータ指定項目 HEX: 16 進数 DEC: 10 進数

RKC 通信データの桁数

RO: 読み出しのみ可能 (ホストコンピュータまたはPLC 〜 コントローラ) RO: 読み出しのみ可能 (ホストコンピュータまたはPLC ← コントローラ) RW: 読み出しおよび書き込み可能 (ホストコンピュータまたはPLC ← コントローラ)

データ範囲とデータ数: 通信データの読み出し範囲または書き込み範囲

[]内: データ数 (SRZ ユニット 1 台で扱える、通信データごとの最大個数)

• ASCII コードデータ (7 桁の場合) • 16 ビットデータ

通信データの出荷値

2. データマップ

■ COM-ME の通信データ

	RKC	MODBUS					
名 称	通信 識別子	レジスタ HEX	アドレス DEC	桁数	属性	データ範囲とデータ数	出荷値
計器番号 ◆ (COM-ME)	RX	_	_	8	RO	キャラクタコード (英数字) [1]	_
計器番号◆ (機能モジュール*)	RZ	_	_	8	RO	キャラクタコード (英数字) [100]	_
型名コード • (COM-ME)	ID			32	RO	型名コード (英数字) [1]	_
型名コード ◆ (機能モジュール*)	ΙE	_	_	32	RO	型名コード (英数字) [100]	_
ROM バージョン ◆ (COM-ME)	VR	_	_	8	RO	搭載 ROM バージョン [1]	_
ROM バージョン ◆ (機能モジュール*)	VQ	_	_	8	RO	搭載 ROM バージョン [100]	_
積算稼働時間モニタ ◆ (COM-ME)	UT	_	_	7	RO	0~19999 時間 [1]	_
積算稼働時間モニタ ◆ (機能モジュール*)	UV	_	_	7	RO	0~19999 時間 [100]	_
エラーコード □ (COM-ME)	ER	0000	0	7	RO	2: データバックアップエラー 16: 内部通信エラー 64: スタックオーバーフロー	_
						エラー状態は各モジュールのエラーと OR で表します。エラーが複数発生した場合、エラー番号の加算値になります。 [1]	
エラーコード ◆ (機能モジュール*)	EZ	0001 :: 0064	1 : 100	7	RO	1: 調整データ異常 2: データバックアップエラー 4: AD 変換値異常 (温度補償異常含む) 32: カスタムデータ異常 (論理出力のゲウンロードデータ異常) エラーが複数発生した場合、エラー番号の	_
バックアップメモリ	FM	0065	101	1	RO	加算値になります。 [100] 0: RAM とバックアップメモリの内容	
状態モニタ ◆ (COM-ME)	LIVI	0000	101	'	NO	不一致 1: RAM とバックアップメモリの内容	
バックアップメモリ 状態モニタ ◆ (機能モジュール*)	CZ	0066 : 00C9	102 : 201	1	RO	一致 [COM-ME: 1] [Z-TIO、Z-DIO、Z-CT: 100]	_
システム通信状態	QM	00CA	202	1	RO	ビットデータ Bit 0: データ収集状態 0: データ収集完了前 1: データ収集完了後 Bit 1~Bit 15: 不使用 [1]	_
不使用	_	00CB	203	_	_	_	_
ネットワーク エラーコード ロ	ES	00CC	204	7	RO	ピットデータ Bit 0: ネットワーク動作不可能状態 Bit 1~Bit 15: 不使用 データ 0: なし 1: あり [10 進数表現: 0、1] [1]	_
不使用	_	00CD : 0131	205 : 305	_	_	_	_
接続モジュール数 モニタ ロ	QK	0132	306	7	RO	0~31 [1]	_

* 機能モジュール: Z-TIO-A/B モジュール、Z-DIO-A モジュールまたは Z-CT-A モジュール

A Sh	RKC :are		BUS	15:44	E#	二人の毎日しご ちゃ	ш ##
名称	通信 識別子	HEX	アドレス DEC	桁数	属性	データ範囲とデータ数	出荷値
RUN/STOP 切換 ¹]	SR	0133	307	1	RW	0: STOP (制御停止) 1: RUN (制御開始) [1]	0
UN/STOP 切換 ²	SW	0134 : 0197	308 : 407	1	RW	0: STOP (制御停止) 1: RUN (制御開始) [100]	0
御開始/停止 特設定 ^{2.8}	X1	0197 0198 : 01FB	407 408 :	1	RW	0: 保持しない (STOP スタート) 1: 保持する (RUN/STOP 保持) [100]	1
下使用	_	8000	32768 :	_	_	_	_
たスト通信 プロトコル ^{3.9} □	VP	8003 8004	32771 32772	1	RW	0: RKC 通信 1: MODBUS [1]	0
トスト通信 通信速度 ^{3.9}	VU	8005	32773	1	RW	1 または 1: 9600 bps 2: 19200 bps 3: 38400 bps 4: 57600 bps [1]	2
- tスト通信 データ ビット構成 ^{3.9} 1	W	8006	32774	7	RW	0~11 表 1 (データビット構成表) 参照	0
 tスト通信 インターバル時間 □	VX	8007	32775	7	RW	0~250 ms [1]	10
下使用	_	8008	32776 :	_	_	-	_
Eジュール接続	RY	8010 8011	32784 32785	7	RW	0: 何もしない	1
台数の設定方法]	KI			,	NW	0. 同じるは、 ・ 機能モジュールの最大接続台数を、 電源 ON 時のみ自動設定する 2. 機能モジュールの最大接続台数の 自動設定を実行する 4 [1]	'
F使用 Eジュール	QY	8012 8013	32786 32787	7	R/W	0~16	
接続台数 ⁵ Z-TIO モジュール)]						COM-ME に接続されている、Z-TIO モ ジュールの最大接続台数です。 [1]	
Eジュール 接続台数 ⁵ Z-DIO モジュール) I	QU	8014	32788	7	RW	0~16 COM-ME に接続されている、Z-DIO モ ジュールの最大接続台数です。	
』 Eジュール 接続台数 ⁵ Z-CT モジュール) I	QO	8015	32789	7	RW	[1] 0~16 COM-ME に接続されている、Z-CT モ ジュールの最大接続台数です。 [1]	_
ュ Eジュール接続台数 モジュール 4) □	QP	8016	32790	7	RW	0~16	_
Eジュール接続台数 Eジュール 5) ロ	QR	8017	32791	7	RW	0~16	
Eジュール接続台数 Eジュール 6) □	RI	8018	32792	7	RW	0~16	_
∃ジュール接続台数	RQ	8019	32793	7	RW	0~4	
モジュール 7) ロ F使用	_	801A :	32794 :	-	_		_
		801F	32799			0.05505	
通信項目設定 6]	QG	8020	32800	7	RW	0~65535	65535
側定項目 (IN) の 使用数設定 ⁶ □	QH	8051 8052 :	32849 32850 :	7	RW	0~128 0: 不使用	0
安定項目 (OUT) の	QI	8083 8084	32899 32900	7	RW	[50] 0~127	0
使用数設定 6 □		: 80B5	: 32949			0: 不使用 [50]	
下使用 引御開始/停止	— X2	80B6 80B7	32950 32951	1	- RW	 0: 保持しない (STOP スタート)	<u> </u>
保持設定 ³ COM-ME) □	Λ2	60B7	32931		FVVV	1: 保持する (RUN/STOP 保持) [1]	'
therCAT アドレス ⁷	QJ	80B8	32952	7	RO	0~4095	_
ネットワーク状態 ⁶ コ	_	80B9	32953		RO	ピットデータ Bit 0~Bit 7・ Bit 8・データマッピグ更新のトゲリカウンタ Bit 8・データマッピグ更新のトゲリカウンタ Bit 9・書き込み完了フラグ Bit 10・書き込み異常フラグ Bit 11・エラー発生フラグ Bit 12~Bit 15・不使用	_
不使用	_	80BA :	32954 :	_	_		_
ホスト通信 デバイスアドレス ³ コ	VY	8143 8144	33091 33092	7	RW	0~255 MODBUS のとき、0 を設定した場合は1 で動作します。RKC 通信のとき、100 以 上の設定をした場合は99 で動作します。	99
不使用		8145	33093	_		上の設定をした場合は99 でMITFします。 [1]	
EtherCAT		8146 8147	33094 33095	7	RO	ビットデータ	_
書き込み状態						Bit 0: PDO 書き込み中 Bit 1: PDO 書き込み完了 Bit 2: SDO 書き込み中 Bit 3: 予約 Bit 4: 書き込みエラー Bit 5~Bit 15: 不使用 [1]	
不使用	_	8148 : 81FF	33096 : 33279	_	_	_	_
凡用読み出し レジスタ コ	JX	8200 : 823F	33280 : 33343	7	RW	0~65535 EtherCAT の 0x2600 のデータ EtherCAT 上では読み出しのみ可能 [64]	0
不使用	_	8240	33344	_	_	— [64] —	_
の田舎よりか	N/	82FF	33535	7	D4**	0~65535	
汎用書き込み レジスタ コ	JY	8300 : 833F	33536 : 33599	′	RW	0~65535 EtherCAT の 0x3600 のデータ EtherCAT 上では読み出しおよび 書き込み可能 [64]	0
不使用	_	8340	33600	_	_	日で近7門形 [64]	_
		8FFF	36863				

¹ RUNISTOP 切換(識別子: SR、レジスタアドレス: 0133H)をSTOP にすると、Z-CT モジュールの設定ロック(識別子: LK、レジスタアドレス: 5E0CH--5E1BH)が「D. 設定許可」になります。 ² Z-CT モジュールには対応しません。

- 3 電源を再度(Nにすることで有効になるデータ 4 モジュール接続台数を自動設定後は、自動的にOに戻ります。 5 通信識別子 RY (モジュール接続台数の設定方法) で1または2を設定した場合は、最大接続台数が自動で設定されます。0を設定した場合は、最大接続台数を手動で設定します。
- 定した場合は、最大接続合数を手動で設定します。 最大接続合数、機能モジュールの最大アドレス (= アドレス設定スイッチの設定値 + 1) COM-ME は、適信データのチャンネル数を算出するために、この設定値を使用します (RKC 通信のみ)。 6 COM-ML-3 互換通信で使用するデータ 7 電源を再度 ON にした後、ネットワーク動作を開始したとき有効になるデータ 8 RUNSTOP 切換 (裁別子: SR、レジスタアドレス: 0133H) で STOP の場合のみ設定が可能です。 9 RUNSTOP 切換 (裁別子: SR、レジスタアドレス: 0133H) で STOP から RUN に切り換えた場合に有効になります。

表 1: データビット構成表

設定値	データ ビット	パリティ ビット	ストップ ビット	設定可能な通信	設定値	データ ビット	パリティ ビット	ストップ ビット	設定可能な 通信	
0	8	なし	1	MODBUS	6	8	なし	2	MODBUS RKC 通信	
1	8	偶数	1	RKC 通信	7	8	偶数	2		
2	8	奇数	1	INC MIL	8	8	奇数	2	TATO MED	
3	7	なし	1		9	7	なし	2		
4	7	偶数	1	RKC 通信	10	7	偶数	2	RKC 通信	
5	7	杏粉	1		11	7	杏数	2		

■ Z-TIO モミ	ジュー	ルの通	信デ-	ータ			
名 称	RKC 通信		BUS アドレス DEC	桁数	属性	データ範囲とデータ数	出荷値
測定値 (PV)	識別子 M1	01FC	508 :	7	RO	入力スケール下限~入力スケール上限	_
総合イベント状態	AJ	023B 023C	571 572	7	RO	[64] • RKC 通信の場合	
•		: 027B	: 635			1 桁目 ~ 4 桁目: イベント 1 ~ イベント 4 5 桁目: ヒータ斯線警報 6 桁目: 昇温完了 7 桁目: バーンアウト データ 0: OFF 1: ON MODBUS の場合 Bit 0 - Bit 3: イベント 4 Bit 4: ヒータ斯線警報 Bit 5: 昇温完了 Bit 7 - Fit 15: 不使用 データ 0: OFF 1: ON [10 進数表現: 0~127] [64]	
連転モード 状態モニタ ▲	LO	027C :: 02BB	636 : 699	7	RO	・RKC 遠信の場合 1 桁目: STOP (制御停止中) 2 桁目: RUN (制御中) 3 桁目: マニュアルモード 4 桁目: リモートモード 5 桁目~7 桁目: 不使用 • MODBUS の場合 Bit 0: STOP (制御停止中) Bit 1: RUN (制御中) Bit 2: マニュアルモード Bit 3: リモートモード Bit 4: FUN (計御中) Bit 3: リモートモード Bit 4: FUN (計御中) Bit 5: O: OFF 1: ON [10 進数表現: 0~15]	_
不使用	_	02BC	700	_	_	-	_
操作出力値 (MV) モニタ [加熱側] ¹	O1	02CB 02CC : 030B	715 716 : 779	7	RO	PID 制御、加熱冷却 PID 制御: -5.0~+105.0 % 位置比例制御 (FBR 入力値): 0.0~100.0 % [64]	_
操作出力値 (MV) モニタ [冷却側] ²	O2	030C :	780 :	7	RO	-5.0~+105.0 % [64]	_
電流検出器 (CT) 入力値モニタ ▲	M3	034B 034C ::	843 844 :	7	RO	CTL-6-P-N: 0.0~30.0 A CTL-12-S56-10L-N: 0.0~100.0 A	_
設定値 (SV) モニタ ▲	MS	038B 038C : : 03CB	907 908 :	7	RO	[64] 設定リミッタ下限~設定リミッタ上限 [64]	
リモート設定 (RS) 入力値モニタ ▲	S2	03CC :: 040B	971 972 : 1035	7	RO	設定リミッタ下限~設定リミッタ上限 [64]	_
バーンアウト 状態モニタ ♠	B1	040C	1036	1	RO	0: OFF 1: ON [64]	_
イベント 1 状態 モニタ ▲	AA	044B 044C :	1099 1100 :	1	RO	0: OFF 1: ON	_
イベント2状態 モニタ ♠	AB	048B 048C : 04CB	1163 1164 : 1227	1	RO	イベント3種類が昇温完了の場合には、 昇温完了状態は総合イベント状態 (識別 子 AJ、レジスタアドレス 023CH~ 027BH) で確認してください。	_
イベント3状態 モニタ ♠	AC	04CC : 050B	1228 : 1291	1	RO	027BH) で確認してください。 (イベント3状態モニタはONしません。)	_
イベント4状態 モニタ ♠	AD	050C : 054B	1292 : 1355	1	RO	[各 64]	_
ヒータ断線警報 (HBA) 状態モニタ	AE	054C :	1356 :	1	RO	0: OFF 1: ON [64]	_
出力状態モニタ ◆	Q1	058B 058C : 059B	1419 1420 : : 1435	7	RO	●RKC 通信の場合 1 桁目~4 桁目・OUT1~OUT4 5 桁目~7 桁目・不使用 データ 0: OFF 1: ON ● MODBUS の場合 Bit 0~Bit 3: OUT1~OUT4 Bit 4~Bit 15: 不使用 データ 0: OFF 1: ON [10 進数表現・0~15] [16]	
メモリエリア 運転経過時間モニタ ▲	TR	059C : 05DB	1436 : 1499	7	RO	○分の 秒~199 分 59 秒: RKC 通信: 0.00~199:59 (分秒) MODBUS: 0~11999 秒 ○時間 ○分~99 時間 59 分: RKC 通信: 0.00~99:59 (時分) MODBUS: 0~5999 分 [64]	_
不使用	_	05DC : 05EB	1500 : 1515	_	_	_	_
周囲温度ピーク ホールド値モニタ	Нр	05EB 05EC :	1516 :	7	RO	-10.0~+100.0 °C	
不使用	_	062B 062C :	1579 1580 :	_	_		_
論理出力モニタ 1 ◆	ED	063B 063C : 064B	1595 1596 : 1611	7	RO	■ RKC 通信の場合 1 桁目~4 桁目: 論理出力 1~4 5 桁目~7 桁目: 不使用 データ 0: OFF 1: ON ■ MODBUS の場合 Bit 0~Bit 7: 論理出力 1~8 Bit 8~Bit 15: 不使用 データ 0: OFF 1: ON [10 進数表現 0~255] [16] RKC 通信のみ	-
•	EE			′	RO	RRC 通信のみ 1 析目~4 析目: 論理出力 5~8 5 析目~7 析目: 不使用 データ 0: OFF 1: ON	
不使用	_	064C : 080B	1612 : 2059	_	_	_	_
1 加熱冷却 PID 制御ま	たは位置 H	·例 PID 制律	mi	いモジ・	- II M	チャンネル2とチャンネル4は、読み出し	の場合「ロ」に

加熱冷却 PID 制御または位置比例 PID 制御時、各 Z-TIO モジュールのチャンネル 2 とチャンネル 4 は、読み出しの場合「0」に

ルの全チャンネルは、読み出しの場合「0」になります。

名 称	RKC 通信		BUS アドレス	桁数	属性	データ範囲とデータ数	出荷値
PID/AT 切換	識別子 G1	HEX 080C	DEC 2060	1	RW	0: PID 制御	О П
^		: 084B	: 2123			1: オートチューニング(AT) 実行 * * オートチューニング終了後は、 自動的に 0 に戻ります。 [64]	
オート/ マニュアル切換	J1	084C :	2124	1	RW	0: オートモード 1: マニュアルモード	0
リモート/ ローカル切換 🛦	C1	088B 088C :	2187 2188 :	1	RW	0: ローカルモード 1: リモートモード	0
不使用	_	08CB 08CC	2251 2252	_	_	[64] —	_
メモリエリア切換	ZA	08DB 08DC	2267 2268	7	RW	1~8	1
インターロック 解除 ▲	AR	091B 091C	2331 2332	1	RW	[64] 0: 通常時 1: インターロック解除実行	0
イベント1設定値	A1	095B 095C	2395 2396	7	RW	[64] 偏差動作、チャンネル間偏差動作、	50 (50.0)
★ ★ イベント2設定値	A2	999B 099C	2459 2460	7	RW	昇温完了範囲 *: -入カスパン~+入カスパン * イベント3を昇温完了とした場合	50 (50.0)
★ ★ イベント3設定値	A3	9DB 09DC	2523 2524	7	RW	入力値動作、設定値動作: 入力スケール下限~	50 (50.0)
★ ★ イベント 4 設定値	A4	0A1B 0A1C	2587 2588	7	RW	入力スケール上限 操作出力値動作:	
* *		: 0A5B	: 2651			-5.0~+105.0 % [各 64]	
制御ループ断線 警報 (LBA) 時間 ★ ▲	A5	0A5C : 0A9B	2652 : 2715	7	RW	0~7200 秒 (0: 機能なし) [64]	480
LBA デッドバンド ♣★♠	N1	0A9C : 0ADB	2716 : 2779	7	RW	0 (0.0)~入力スパン [64]	0 (0.0)
設定値 (SV) ★ ♣	S1	0ADC :: 0B1B	2780 : : 2843	7	RW	設定リミッタ下限〜設定リミッタ上限 [64]	TC/RTD 入力: 0 (0.0) V/I 入力: 0.0
比例帯 [加熱側]	P1	0B1C	2844	7	RW	熱電対 (TC)/測温抵抗体 (RTD) 入力: 0(0.0) ~入力スパン (単位: °C)	TC/RTD 入力: 30 (30.0)
		0B5B	2907			電圧 (V) / 電流 (I) 入力: 入力スパンの 2.0~1000.0 % 0(0.0): 一位置動作 加熱冷却制御の場合は加熱・冷却共に 一位置動作 [64]	30 (30.6) V/I 入力: 30.0
積分時間 [加熱側] ♣★▲	I1	0B5C : 0B9B	2908 : 2971	7	RW	PID 制御、加熱冷却 PID 制御: 0~3600 秒または 0.0~1999.9 秒 (0、0.0: PD 動作) 位置比例制御: 1~3600 秒または 0.1~1999.9 秒 [64]	240
微分時間 [加熱側]	D1	0B9C : 0BDB	2972 : 3035	7	RW	0~3600 秒または 0.0~1999.9 秒 (0、0.0: PI 動作) [64]	60
制御応答 パラメータ * *	CA	0BDC :: 0C1B	3036 :: 3099	1	RW	0: Slow 1: Medium 2: Fast P、PD 動作時: 2 (Fast) 固定	PID 制御、 位置比例 制御: 0 加熱冷却 PID
比例帯 [冷却側]	P2	0C1C	3100	7	RW	[64] 熱電対 (TC)/測温抵抗体 (RTD)	制御: 2 TC/RTD 入力:
* • =		0C5B	3163			入力: 1(0.1) ~入力スパン (単位: °C) 電圧 (V) ∕ 電流 (I) 入力: 入力スパンの 0.1~1000.0 %	30 (30.0) V/I 入力: 30.0
積分時間 [冷却側] ★ ▲ ■	12	0C5C : 0C9B	3164 : 3227	7	RW	0~3600 秒または 0.0~1999.9 秒 (0、0.0: PD 動作) [64]	240
微分時間 [冷却側] ★ ▲ ■	D2	0C9C	3228	7	RW	0~3600 秒または 0.0~1999.9 秒 (0、0.0: PI 動作) [64]	60
オーバーラップ/ デッドバンド	V1	0CDB 0CDC :	3291 3292 :	7	RW	熱電対 (TC)/測温抵抗体 (RTD) 入力:	0 (0.0)
* 4 •		0D1B	3355			-入力スパン〜+入力スパン (単位: °C) 電圧 (V)/電流 (I) 入力: 入力スパンの-100.0〜+100.0 %	
マニュアル リセット キ * *	MR	0D1C	3356	7	RW	[64] -100.0~+100.0 %	0.0
設定変化率 リミッタ上昇 ★ ♠	НН	0D5B 0D5C	3419 3420	7	RW	[64] 0 (0.0)~入力スパン/単位時間 0 (0.0): 機能なし	0 (0.0)
設定変化率 リミッタ下降 ★ ♠	HL	0D9B 0D9C	3483 3484	7	RW	単位時間: 60 秒 (出荷値)	0 (0.0)
エリアソーク時間	TM	0DDB 0DDC	3547 3548	7	RW	[各 64] 0 分 00 秒~199 分 59 秒:	RKC 通信:
* *		: 0E1B	: 3611			RKC 通信: 0:00~199:59 (分:秒) MODBUS: 0~11999 秒 0 時間 00 分~99 時間 59 分: RKC 通信: 0:00~99:59 (時:分)	0:00 MODBUS: 0
リンク先	LP	0E1C	3612	7	RW	MODBUS: 0~5999分 (64) 0~8	0
エリア番号 ★ ▲ ヒータ断線警報	A7	0E5B 0E5C	3675 3676	7	RW	(0: リンクなし) [64] CTL-6-P-N の場合:	0.0
(HBA) 設定値 ▲		: 0E9B	: 3739			0.0~30.0 A (0.0: 機能なし) CTL-12-S56-10L-N の場合: 0.0~100.0 A (0.0: 機能なし) [64]	
ヒータ断線判断点 ◆	NE	0E9C : 0EDB	3740 : 3803	7	RW	ヒータ断線警報 (HBA) 設定値の 0.0~100.0 % (0.0: ヒータ断線判断無効) [64]	30.0
ヒータ溶着判断点 ◆	NF	0EDC	3804	7	RW	ヒータ断線警報 (HBA) 設定値の 0.0~100.0 %	30.0
PV バイアス ♠	PB	0F1B 0F1C :	3867 3868 :	7	RW	-入力スパン~+入力スパン	0 (0.0)
PV デジタル フィルタ	F1	0F5B 0F5C :	3931 3932 :	7	RW	[64] 0.0~100.0 秒 (0.0: 機能なし)	0.0
♠ PV レシオ ♠	PR	0F9B 0F9C	3995 3996 :	7	RW	[64] 0.500~1.500	1.000
PV 低入力 カットオフ A	DP	0FDB 0FDC	4059 4060	7	RW	[64] 入力スパンの 0.00~25.00 %	0.00
カットオフ 🛦	Ì	: 101B	: 4123	ĺ	l	[64]	Ī

Anticipe to approve the approve that t

	RKC	MOD	BUS	1	1		
名 称	通信	レジスタ	アドレス	桁数	属性	データ範囲とデータ数	出荷値
RS バイアス *	識別子 RB	HEX 101C	DEC 4124	7	RW	−入力スパン~+入力スパン	0 (0 0)
R5 //1 // .	KB		:	′	PK/VV		0 (0.0)
RS デジタル	F2	105B 105C	4187 4188	7	RW	[64] 0.0~100.0 秒	0.0
フィルタ *			:	'		(0.0: 機能なし)	0.0
* RS レシオ *	RR	109B 109C	4251 4252	7	RW	0.001~9.999	1.000
•		:	:			[64]	
出力分配切換	DV	10DB 10DC	4315 4316	1	RW	0: 制御出力	0
•		: 111B	: 4379			1: 分配出力 [64]	
出力分配バイアス	DW	111C	4379	7	RW	-100.0~+100.0 %	0.0
٨			:			[64]	
出力分配レシオ	DQ	115B 115C	4443 4444	7	R/W	-9.999~+9.999	1.000
A							
比例周期	T0	119B 119C	4507 4508	7	RW	[64] 0.1~100.0 秒	M 出力:
A						M: リレー接点出力	20.0
		11DB	4571			T: トライアック出力 V: 電圧パルス出力	V、T、D 出力: 2.0
いの用物の	VI	1100	4570	7	RW	D: オープンコレクタ出力 [64]	
比例周期の 最低 ON/OFF 時間	VI	11DC :	4572 :	′	H/VV	0~1000 ms	0
<u> </u>		121B	4635			[64]	
マニュアル 操作出力値	ON	121C	4636	7	R/W	PID 制御: 出力リミッタ下限~	0.0
* *		125B	4699			出力リミッタ上限	
						加熱冷却 PID 制御: 冷却側出力リミッタ上限~	
						+加熱側出力リミッタ上限	
						位置比例制御 (FBR 入力あり): 出カリミッタ下限~	
						出カリミッタ上限 位置比例制御 (FBR 入力なし):	
						0: 閉側出力 OFF、開側出力 OFF	
						1: 閉側出力 ON、開側出力 OFF 2: 閉側出力 OFF、 開側出力 ON	
						[64]	
エリアソーク 時間停止機能	RV	125C	4700	1	R/W	0: 停止機能なし 3: イベント3 1: イベント1 4: イベント4	0
^		129B	4763	L	L	2: イベント2 [64]	
NM モード選択	NG	129C	4764	1	RW	0: NM 機能なし 1: NM 機能モード	0
(外乱 1 用) ▲		: 12DB	4827			2: 学習モード	
NM モード選択	NX	12DC	4828	1	R/W	3: チューニングモード NM 機能: Nice-MEET 機能	0
(外乱2用) ♠		: 131B	: 4891			[各 64]	
NM量1	NI	131C	4892	7	R/W	−100.0 ~ +100.0 %	0.0
(外乱 1 用) ▲		: 135B	: 4955				
NM量1	NJ	135C	4956	7	R/W		0.0
(外乱 2 用) ▲		: 139B	: 5019				
NM量2	NK	139C	5020	7	RW		0.0
(外乱 1 用) ▲		: 13DB	: 5083				
NM量2	NM	13DC	5084	7	R/W		0.0
(外乱2用) ▲		: 141B	: 5147			[各 64]	
NM 切換時間	NN	141C	5148	7	R/W	0~3600 秒または 0.0~1999.9 秒	0
(外乱1用) ▲		: 145B	: 5211				
NM 切換時間	NO	145C	5212	7	RW		0
(外乱2用) ▲		: 149B	: 5275			[各 64]	
NM 動作時間	NQ	149C	5276	7	R/W	1~3600 秒	600
(外乱1用) ▲		: 14DB	5339				
NM 動作時間	NL	14DC	5340	7	R/W		600
(外乱2用) ▲		: 151B	: 5403			[各 64]	
NM 動作待ち時間	NR	151C	5404	7	R/W	0.0~600.0秒	0.0
(外乱 1 用) ▲		: 155B	5467				
NM 動作待ち時間	NY	155C	5468	7	R/W		0.0
(外乱2用) ▲		: 159B	5531			[各 64]	
NM 量学習回数	NT	159C	5532	7	R/W	0~10回 (0: 学習なし)	1
•		: 15DB	5595			[64]	
NM 起動信号	NU	15DC	5596	1	R/W	0: NM 起動信号 OFF	0
•		1640	:			1: NM 起動信号 ON (外乱 1 用) 2: NM 起動信号 ON (外乱 2 用) [64]	
運転モード	EI	161B 161C	5659 5660	1	R/W	2: 不使用 2: モニタ+イベント機能	3
•		:	:			1: モニタ 3: 制御	
スタートアップ	ST	165B 165C	5723 5724	1	R/W	(64)	0
チューニング (ST)	31	:	3124	'	17/44	0: ST 不使用 1: 1 回実行 (終了後 0 に戻る)	U
* *		169B	5787		L	2: 毎回実行 [64]	
自動昇温学習 ♣ ♠	Y8	169C :	5788 :	1	R/W	0: 機能なし 1: 学習する (終了後0に戻る)	0
		: 16DB	: 5851			1. 子目する (終) 後 (1に失る) [64]	
論理用	EF	16DC	5852	7	R/W	RKC 通信の場合	0
通信スイッチ ◆		: 16EB	: 5867			1 桁目〜4 桁目: 論理用通信スイッチ 1〜4	
		IOEB	J00/			5 桁目~7 桁目: 不使用	
						データ 0: OFF 1: ON • MODBUS の場合	
						Bit 0∼Bit 3:	
						論理用通信スイッチ 1~4 Bit 4~Bit 15: 不使用	
						データ 0: OFF 1: ON	
不休田		1650	5000			[10 進数表現: 0~15] [16]	
不使用		16EC	5868			_	
		196B	6507				
	,		,	こついて	は、別	冊の COM-ME-3 [SRZ 対応版] 取扱	説明書
(IMR02E23-J□)	を参照し	てくださ	い。				
						*判例またけい支配会はのご カレかけ	

^{*} RS バイアス、RS レシオ、RS デジタルフィルタは、カスケード制御または比率設定時のデータとなります。

■ メモリエリアデータ (MODBUS のみ使用)

MODBUS の場合に、レジスタアドレス 386CH~3DABH でメモリエリアに属する設定値の確認および変更

▼ メモリエリアは、別冊の COM-ME-3 [SRZ 対応版] 取扱説明書 (IMR02E23-J□) を参照してくださ

■ Z-DIO モジュールの通信データ

名 称	RKC 通信 識別子		アドレス	桁数	属性	データ範囲とデータ数	出荷値
デジタル入力 (DI) 状態 1	識別子 L1	HEX 3E6C	DEC 15980	7	RO	● RKC 通信の場合 1 桁目~4 桁目: DI1~DI4	_
(DI) 1X:ES I		3E7B	15995			5 桁目~7 桁目: 不使用 データ 0: 接点オープン 1: 接点クローズ	
						• MODBUS の場合 Bit 0~Bit 7: DI1~DI8 Bit 8~Bit 15: 不使用	
						データ 0: 接点オープン 1: 接点クローズ [10 進数表現: 0~255] [16	
デジタル入力	L6	_	_	7	RO	RKC 通信のみ	<u> </u>
(DI) 状態 2 ◆						1 桁目~4 桁目: DI5~DI8 5 桁目~7 桁目: 不使用 データ 0: 接点オープン 1: 接点クローズ	
デジタル出力 (DO) 状態 1 ◆	Q2	3E7C : 3E8B	15996 : 16011	7	RO	RKC 通信の場合 1 桁目~4 桁目: DO1~DO4 5 桁目~7 桁目: 不使用 データ 0: OFF 1: ON	_
						• MODBUS の場合 Bit 0~Bit 7: DO1~DO8 Bit 8~Bit 15: 不使用 データ 0: OFF 1: ON	
						[10 進数表現: 0~255] [16]]
デジタル出力 (DO) 状態2 ◆	Q3	_	_	7	RO	RKC 通信のみ 1 桁目~4 桁目: DO5~DO8 5 桁目~7 桁目: 不使用 データ 0: OFF 1: ON	_
不使用	_	3E8C :	16012	_	_	=	_
DO マニュアル	Q4	3FDB 3FDC	16347 16348	7	R/W	RKC 通信の場合	0
出力1		: 3FEB	: 16363			1 桁目〜4 桁目: DO1マニュアル出力〜 DO4マニュアル出力〜 To1を1で、7 桁目: 不使用 データ・0: OFF 1: ON MODBUS の場合 Bit 0〜Bit 7: DO1マニュアル出力〜 DO8マニュアル出力〜	
						Bit 8~Bit 15: 不使用 データ 0: OFF 1: ON [10 進数表現: 0~255] [16	1
DO マニュアル 出力 2 ◆	Q5	_		7	RW	1 桁目〜4 桁目: DOS マニュアル出力〜 DOS マニュアル出力〜 DOS マニュアル出力 5 桁目〜7 桁目: 不使用 データ 0: OFF 1: ON	0
DO 出力分配切換 ♠	DO	3FEC : 406B	16364 : 16491	1	RW	0: DO 出力 1: 分配出力	0
DO 出力分配 バイアス ▲	O8	406C :	16492 :	7	RW	-100.0~+100.0 %	0.0
DO 出力分配	O9	40EB 40EC	16619 16620	7	RW	-9.999 ~ +9.999	1.000
レシオ 🛦		: 416B	: 16747			[128]	
DO 比例周期 ♠	V0	416C : 41EB	16748 : 16875	7	RW	0.1~100.0 秒 M: リレー接点出力 D: オープンコレクタ出力 [128	M 出力: 20 D 出力: 2.0
DO 比例周期の 最低 ON/OFF 時間	VJ	41EC :	16876 :	7	RW	0~1000 ms	0
◆ 不使用	_	426B 426C	17003 17004	_	_	[128 <u>]</u>	_

MR02E23-J□) を参照してください。

■ Z-CT モジュールの通信データ

	<u> </u>	レリル	ID /	_			
名 称	RKC 通信 識別子		BUS アドレス DEC	桁数	属性	データ範囲とデータ数	出荷値
電流検出器 (CT) 入力値モニタ ▲	M4	46BC : 477B	18108 : 18299	7	RO	CTL-6-P-Z: 0.0~10.0 A CTL-6-P-N: 0.0~30.0 A CTL-12-S56-10L-N: 0.0~100.0 A [192]	_
負荷率換算 CT モニタ ◆	M5	477C : 483B	18300 :: 18491	7	RO	0.0~100.0 A	_
ヒータ断線警報 (HBA) 状態モニタ ▲	AF	483C : 48FB	18492 : 18683	1	RO	0: 正常 1: 断線 2: 溶着 [192]	_
ヒータ過電流 警報状態モニタ	AG	48FC : 49BB	18684 : 18875	1	RO	0: 正常 1: ヒータ過電流 [192]	_
自動設定状態 モニタ ◆	Cl	49BC : 49CB	18876 : 18891	1	RO	0: 通常状態 1: 自動設定中 2: 自動設定失敗 [16]	_
不使用		49CC :: 4FCB	18892 : 20427	_	_	_	_

名 称	RKC 通信		アドレス	桁数	属性	データ範囲とデータ数	出荷値
ヒータ断線/ ヒータ過電流警報 自動設定選択	識別子 BT	HEX 4FCC :: 508B	DEC 20428 : 20619	1	RW	0: 自動設定無効 (ブッシュボタンと通信による 自動設定無効) 1: ヒータ断線警報 (HBA) 自動設定 有効 2: ヒータ過電流警報自動設定有効 3: ヒータ断線警報 (HBA)/ヒータ 過電流警報自動設定有効 [192]	1
自動設定切換 ▲	BU	508C : 514B	20620 : 20811	1	RW	0: 通常状態 1: 自動設定中 2: 自動設定失敗 (RO) [192]	0
ヒータ断線警報 (HBA) 設定値 🌢	A8	514C : 520B	20812 : 21003	7	RW	0.0~100.0 A 0.0: ヒータ断線警報 (HBA) 機能 OFF (ただし、電流検出器 (CT) 入力値モニタは可能) [192]	0.0
ヒータ断線警報 (HBA) 選択 ▲	BZ	520C : 52CB	21004 : 21195	1	RW	0: ヒータ断線警報 (HBA) 不使用 1: ヒータ断線警報 (HBA) 2: ヒータ断線警報 (HBA) (警報インターロック機能付き) [192]	1
ヒータ過電流警報 設定値 ▲	A6	52CC :: 538B	21196 : 21387	7	R/W	0.0~105.0 A 0.0: ヒータ過電流警報機能 OFF [192]	0.0
ヒ一タ過電流警報 選択 ♠	ВО	538C : 544B	21388 : 21579	1	RW	0: ヒータ過電流警報不使用 1: ヒータ過電流警報 2: ヒータ過電流警報 (警報インターロック機能付き) [192]	1
ヒータ断線警報 (HBA) インター ロック解除	CX	544C : 550B	21580 : 21771	1	R/W	0: 通常時 1: インターロック解除実行 [192]	0
ヒータ過電流警報 インターロック 解除 ▲	CY	550C :: 55CB	21772 : 21963	1	RW	0: 通常時 1: インターロック解除実行 [192]	0
不使用	_	55CC :: 5E0B	21964 : 24075	_	_	_	_
設定ロック * ◆	LK	5E0C : 5E1B	24076 : 24091	1	RW	0: 設定許可 1: 設定ロック [16]	0

以降の通信データ (エンジニアリング設定) については、別冊の COM-ME-3 [SRZ 対応版] 取扱 (IMR02E23-Jロ) を参照してください。 * COM-ME の RUN/STOP 切換 (識別子: SR、レジスタアドレス: 0133H) を STOP にすると、設定ロックが「0: 設定

3. オブジェクトディクショナリ

● EtherCAT 仕様

デバイスタイプ: No profile

対応プロトコル: CAN application protocol over EtherCAT (CoE)

通信オブジェクト: サービスデータオブジェクト (SDO)、プロセスデータオブジェクト (PDO)

PDO データ長: RxPDO、TxPDO ともに最大 1024byte COM-ML-3 互換の PDO 機能を使用する場合

RxPDO: 0, 10, 18, 34, 66, 130, 194, 256byte から選択

TxPDO: 0, 8, 16, 32, 64, 128, 192, 256byte から選択

同期モード: Free Run 対応 FMMU 数: 8

● オブジェクトディクショナリ

Index	Sub- Index	Name	Туре	Access	Description						
		Communication Specific	Data (0x000	00~0x1FFF	()						
0x1000	0x00	Device Type	UDINT	RO	0x00000000 (No profile)						
0x1008	0x00	Manufacturer Device Name	STRING	RO	COM-ME-3						
0x1009	0x00	Manufacturer Hardware Version	STRING	RO	XX.XX.XX						
0x100A	0x00	Manufacturer Software Version	STRING	RO	xx.xx.xx						
0x100B	0x00	Manufacturer Bootloader Version	STRING	RO	XX.XX.XX						
0x1018	_	Identity Object	IDENTITY	RO							
	0x01	Vendor ID	UDINT	RO	0x00000563						
	0x02	Product Code	UDINT	RO	0x0000000A						
	0x03	Revision Number	UDINT	RO							
	0x04	Serial Number	UDINT	RO	unique number						
0x10F8	0x00	Timestamp Object	ULINT	RO	DC 非対応						
0x1600	RxPDO	mapping 1~7 (0x1600~0x1606)									
: 0x1606	0x00	Number of mapped application objects in PDO	USINT	RW	0~128						
	0x01	Mapping entry 1	UDINT	RW							
	0x02	Mapping entry 2	UDINT	RW							
	0x80	Mapping entry 128	UDINT	RW							
0x1A00		xPDO mapping 1~7 (0x1A00~0x1A06)									
: 0x1A06	0x00	Number of mapped application objects in PDO	USINT	RW	0~128						
	0x01	Mapping entry 1	UDINT	RW							
	0x02	Mapping entry 2	UDINT	RW							
	:_	:		:	:						
	0x80	Mapping entry 128	UDINT	RW							
		Communication Specific	Data (0x100	00~0x1FFF	<u>(</u>)						
0x1C00		anager Communication Type	-		·						
		Mailbox wr	USINT	RO	1						
	0x02	Mailbox rd	USINT	RO	2						
	0x03	Process Data out	USINT	RO	3						
	0x04	Process Data in	USINT	RO	4						

Index	Sub- Index	Name	Type	Access	Description
0x1C12		anager Rx PDO Assign			
	0x00	Number of entries	USINT	RW	0~4
	0x01	Assigned PDO1	UINT	RW	0x1600~0x1606
	0x02	Assigned PDO2	UINT	RW	1
	0x03	Assigned PDO3	UINT	RW	1
	0x04	Assigned PDO4	UINT	RW	1
0x1C13	Sync Ma	anager Tx PDO Assign			
	0x00	Number of entries	USINT	RW	0~4
	0x01	Assigned PDO1	UINT	RW	0x1A00~0x1A06
	0x02	Assigned PDO2	UINT	RW	
	0x03	Assigned PDO3	UINT	RW	
0.4000	0x04	Assigned PDO4	UINT	RW	
0x1C32		but parameter	UINT	RW	Ov0000 (Free Bun)
	0x01 0x02	Synchronization Type Cycle Time	UDINT	RO	0x0000 (Free Run) 非対応
	0x02	Shift Time	UDINT	RO	0
	0x04	Synchronization Types supported	UINT	RO	0x0001 (Free Run)
	0x05	Minimum Cycle Time	UDINT	RO	非対応
	0x06	Calc and Copy Time	UDINT	RO	非対応
0x1C33		t parameter	ODIITI	110	ラ アカルひ
0.1000	0x01	Synchronization Type	UINT	RW	0x0000 (Free Run)
	0x02	Cycle Time	UDINT	RO	非対応
	0x03	Shift Time	UDINT	RO	0
	0x04	Synchronization Types supported	UINT	RO	0x0001 (Free Run)
	0x05	Minimum Cycle Time	UDINT	RO	非対応
	0x06	Calc and Copy Time	UDINT	RO	非対応
0x2003	RxPDO				
	0x01	RxPDO Data1	UINT	RW	設定状態切替 ビットデータ Bit 0: データ設定可/不可 0: データ設定不可 1: データ設定可 Bit 1~15: 不使用 RxPDO に割り当てた場合のみ有効
	:	:	:	:	THE BOTTOM PROPERTY AND
	0x80	RxPDO Data128	UINT	RW	1
0x2004	TxPDO		0		
OAZOO+		TxPDO Data1	UINT	RW	
	•	:			
		TxPDO Data128			
0x2064	Controlle				
	0x00	Number of entries	USINT	RO	50
	0x01	Data 1	UINT	RW	Index:20C5H で指定される
	0x02	Data 2			MODBUS レジスタアドレスの データ。(SDO 通信に使用するデ-
	0x32	Data 50			タのみ有効) RO 項目への書き込みは、数秒後 元の値に戻る。不使用項目の属性I RO でデータは 0。
0x20C5		nication Item Setting			
		Number of entries	USINT	RO	50
	0x01	Data 1 の項目設定	UINT	RW	通信項目の MODBUS レジスタフ
	0x02	Data 2 の項目設定			ドレスを設定する。
	0,00	: Date 50 A 項目歌中			不使用の場合は、OxFFFF を設定る。
0.0000		Data 50 の項目設定			Ψ0
0x20C6		nication IN Setting	LICINIT	_ DO	Iso
	0x00	Number of entries	USINT	RO PM/	50
	0x01	Data 1 を測定項目 (IN) として使用する 個数	UINT	RW	0:不使用、1~128 ^a
	0x02	Data 2 を測定項目 (IN) として使用する 個数			
	0x32	: Data 50 を測定項目 (IN) として使用す る個数			
0x20C7	Oommina	nication OUT Setting			1=4
	0x00 0x01	Number of entries Data 1 を設定項目 (OUT) として使用す	USINT	RO RW	50 0:不使用、1~127 ^b
	0x02	る個数 Data 2 を設定項目 (OUT) として使用す			0 . 1 DOIN 1 121
	L.	る個数			
	0x32	: Data 50 を設定項目 (OUT) として使用 する個数			
以降の Ind ください COMME	١,	網については、別冊の COM-ME-3 [SRZ	対応版]	取扱説明1	(IMR02E23-J□) を参照して

COM-ME-3 の項目

Index: 0x2100~0x210A、0x3100~0x3120、0x2600 (汎用読み出しレジスタ)、0x3600 (汎用書き込みレジスタ)

SRZ (TIO モジュール) の項目 Index: 0x2200~0x2215、0x3200~0x3301、0x3310~0x3328 (メモリエリア)

SRZ (DIO モジュール) の項目 Index: 0x2400~0x2401、0x3400~0x3420

SRZ (CT モジュール) の項目 Index: 0x2500~0x2504、0x3500~0x351A

a Sub-Index 0x01 からの累積個数が128 までの個数が有効です。それ以降の設定は無視されます。

^b Sub-Index 0x01 からの累積個数が127 までの個数が有効です。それ以降の設定は無視されます。

| Index 0x2003~0x2004、0x2064、0x20C5~0x20C7 は COM-ML-3 互換の通信方法を使用する場合 にのみ使用します。

ICOM-ML3 互換の通信方法を使用する場合、Index 0x20C7 (Communication OUT Setting) の設定 にかかわらず、RxPDOの1ワード目は「設定状態切替」(Index 0x2003 の Sub-Index 0x01)が割り

である。 付きます。 COM-ML-3 互換の通信方法については、別冊の **COM-ME-3 [SRZ 対応版] 取扱説明書** (IMR02E23-J□) を参照してください。

EtherCAT®はドイツ Beckhoff Automation GmbH によりライセンスされた特許取得済み技術であり登録商標です。

EtherCAT.

TwinCAT®はドイツ Beckhoff Automation GmbH によってライセンスされた登録商標です。
MODBUS は Schneider Electric の登録商標です。
その他、本書に記載されている会社名や商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
第 4 版: 2022 年 12 月 [IMQ00]





本 社 〒146-8515 東京都大田区久が原 5-16-6 TEL (03) 3751-8111 (代) FAX (03) 3754-3316

技術的なお問い合わせは、カスタマーサービス専用電話 TEL (03) 3755-6622 をご利用ください。